FICHE TECHNIQUE

Technical Service Department,
JSP Ltd., Worsham Mill, Minster
Lovell, Oxford, OX29 0TA
Tel.: 01993 824000
Fax: 01993 824422

Cagoule soudeur Cobra à énergie solaire

Conformité :
Ecran soudeur conforme aux exigences de la norme EN 379, EN 175 : 1997, EN 166, ANSI Z87.1
Ecran facial conforme aux exigences de la norme EN 166.1.3.F.

Poids :
0.43Kgs environ

Transmission de la lumière :

9	Teinte 9 – 13 (multi-teinte)
	Teinte 11 (teinte fixe)
Protection non activée	Teinte 4 (multi-teinte)
	Teinte 3 (teinte fixe)

Temps de réaction :

Lumière – Obscurité 0.05 millisecondes

Temps d'éclaircissement :

Passage du sombre au clair: Minimum 0.1sec, Maximum 0.5sec

Matériaux :

Corps	Nylon
Lentilles	Composants électroniques avec des éléments de verre et du polycarbonate anti-éclaboussure
Coiffe intérieure	Nylon avec ajustements en acier

Echelles de températures recommandées :

Température de stockage: -10°C ~ +50°C / 14°F ~ 122°F
Température d'utilisation : -5°C ~ +55°C/+23°F ~ 131°F

Charge :
Energie solaire. Pas de piles nécessaires.

Consignes d'utilisation :
Assurez-vous que le mode d'emploi ait bien été lu et compris, de manière à ce que l'écran facial soit fixé au bon niveau avant utilisation. Il y a deux types de filtres auto-assombrissant disponibles : un filtre à teinte fixe qui varie de la teinte 3 à la teinte 9 et un filtre à teinte variable qui varie de la teinte 4 à la teinte 9 – 13. Ajustez le contrôle de la teinte variable, à l'extérieur du masque, pour atteindre le niveau requis par l'utilisation (filtre à teinte variable uniquement). Ajustez la sensibilité et le délai de contrôle sur la lentille à l'intérieur de l'écran facial, selon votre confort. Assurez-vous que l'écran facial soit bien en place avant de pénétrer dans la zone à risque. L'écran facial s'éteint automatiquement après 20 minutes d'inactivité. L'écran soudeur peut être retiré pour laisser place à un écran facial de protection pour le meulage. Si ce produit est utilisé avec un équipement de respiration assistée Jetstream, merci de bien vouloir vous référer aux recommandations du fabricant avant utilisation.

© Registered in England No. 791380. Carrick House, Lypiatt Road, Cheltenham, Gloucestershire. GL50 2QJ

CES INFORMATIONS SONT EXACTES À LA DATE D'IMPRESSION DU DOCUMENT

Imprimé à 10:53 le 07/04/09

FICHE TECHNIQUE

Technical Service Department,
JSP Ltd., Worsham Mill, Minster
Lovell, Oxford, OX29 0TA
Tel.: 01993 824000
Fax: 01993 824422

Limites d'utilisation :
Si l'énergie de soudage n'a pas été mesurée, il est possible que l'écran et la lentille n'apportent pas la protection adaptée. Pour une protection efficace, la cagoule doit être correctement portée. Les produits suivants ne doivent pas être appliqués sur l'équipement, sauf recommandation du fabricant : peinture, solvants, adhésifs ou étiquettes autocollantes. Les utilisateurs sont avertis du danger de modifier ou retirer tout composant originel du produit. Ce produit est susceptible de provoquer une réaction allergique sur des sujets sensibles. Si cela se produit, quittez la zone de danger, enlevez la cagoule et consultez un médecin.
Remarque : Cette cagoule n'a été conçue ni pour la soudure au gaz ni pour la découpe au laser.

Nettoyage et entretien :
Maintenir la cellule solaire et les capteurs propres. Nettoyer la cartouche à l'aide d'un savon neutre et d'un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de solvants ou substances abrasives. Toute partie qui serait abîmée doit être immédiatement remplacée. Stocker l'équipement dans son emballage, à l'abri de la lumière, hors de toute substance chimique et abrasive.

© Registered in England No. 791380. Carrick House, Lypiatt Road, Cheltenham, Gloucestershire. GL50 2QJ
CES INFORMATIONS SONT EXACTES À LA DATE D'IMPRESSION DU DOCUMENT
Imprimé à 10:53 le 07/04/09